

PME9.0 如何生成诊断文件

问题描述:

如何生成诊断文件

解决方案:


1 以管理员身份运行诊断工具:


1> 按下 Window 键搜索“Diagnostics Tool”

或

2> 从 PME 的安装路径运行 Diagnostics Tool.exe

C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\Diagnistics Tool





2 设置：

- 1> 设置诊断文件保存的路径，如果生成后未在保存路径中发现诊断文件可不选 Compress package
- 2> 选择需要诊断的项目
- 3> 选择诊断的时间范围

3 点击 Start Analysis 生成诊断文件。

