

## PME2020 如何集成 OPC 设备


**问题描述:**

PME2020 如何集成 OPC 设备


**解决方案:**

步骤如下：


### 1. 模拟 OPC server




### 2. 本地测试连接 OPC:




### 3. 通过 OPC Test Client 可获取 OPC Server 地址 <install path>\system\bin\OpcTestClient.exe



#### 4. DTE 新建、配置 OPC 设备



## 5. 安装 OPC 设备



## 6. 添加 OPC 站点：



## 7. 添加 OPC 设备：



## 8. Vista 测试 OPC 设备

