


PME2021 如何删除 DTE 制作的第三方驱动？

问题描述:

PME2021 如何删除 DTE 制作的第三方驱动？




如上图，DM2350 为自定义的第三方驱动，以此为例示范删除改驱动。

解决方案:


注意：在执行相关数据库操作前需要提前做好数据库备份！

1. 安装一个数据库管理工具 Microsoft SQL Server Management Studio。

2. 打开数据库管理工具 Microsoft SQL Server Management Studio 并连接到 PME 的数据库，在 ION_Network 数据库的表中找到 dbo.DeviceType 的表。鼠标右键点击选择“编辑前 200 行”，如下图。



3. 找到对应的驱动名称（此处以 DM2350 为例），找到后鼠标选中并右键点击弹出对话框，点击“删除”即可删除该设备类型。并且在管理控制台中就选择不到该驱动。（注意：如果该设备类型正在被使用中则此处无法直接删除）



48	8650C	ION 8650C	NULL	NULL	2	16	True	4096
49	8800C	ION 8800C	NULL	NULL	2	16	True	4096
50	PM810LE	PM810 LE	pm800.ion	pm800.xml	2	0	False	32768
51	Acti9Active	Acti 9 Active	Acti9Active.ion	Acti9Active.xml	0	0	False	32768
52	ASCO7000	ASCO 7000/4...	ASCO7000.ion	ASCO7000.xml	2	0	False	32768
255	DM2350	dm2350.ion	dm2350.xml	1	0	False	32768	
		CL110/TH110	CL110TH110.ion	CL110TH110.xml	0	0	False	32768
		Switchgear M...	SwitchgearM...	SwitchgearM...	2	0	False	32768
		Easergy P3	easergy_p3.ion	easergy_p3.xml	2	0	False	32768
		Easergy P5	easergy_p5.ion	easergy_p5.xml	2	0	False	32768
		Exertherm AR...	Exertherm_AR...	Exertherm_AR...	2	0	False	32768
		Galaxy VX	Galaxy_VX.ion	Galaxy_VX.xml	2	0	False	32768
		Galaxy VM	Galaxy_VM.ion	Galaxy_VM.xml	2	0	False	32768
		Galaxy VS	Galaxy_VS.ion	Galaxy_VS.xml	2	0	False	32768
		Vigilohm IM4...	VigilohmIM40...	VigilohmIM40...	2	0	False	32768
		SMD LV Ther...	SMD LV.ion	SMD LV.xml	2	0	False	32768
62	SMD LV							