


## PME9.0 Web 报错-Http error 500.0

### 问题描述:

打开 Web Application 时报 “HTTP 错误 500.0 – Internal Server Error”



**HTTP 错误 500.0 - Internal Server Error**  
调用 LoadLibraryEx 失败, 在 ISAPI 筛选器 "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet\_filter.dll" 上

**最可能的原因:**

- IIS 收到了请求,但在处理请求过程中出现内部错误。此错误的根本原因取决于处理该请求的是哪一个模块以及出现此错误时工作进程中出现了何种情况。
- IIS 无法访问网站或应用程序的 web.config 文件,如果 NTFS 权限设置不正确,便会出现这种错误。
- IIS 无法访问网站或应用程序的 web.config 文件,如果 NTFS 权限设置不正确,便会出现这种错误。
- 已通过身份验证的用户没有使用此 DLL 的权限。
- 该请求未被映射到托管处理器,但不会安装 .NET 可扩展功能。

**可尝试的操作:**

- 确保 web.config 文件的 NTFS 权限正确,并允许访问 Web 服务器的计算机账户。
- 检查事件日志中是否有记录了任何附加信息。
- 确认 DLL 的权限。
- 如果请求未被映射到托管处理器,则安装 .NET 可扩展功能。
- 创建映射规则以跳过此 HTTP 状态代码的失败的请求。有关为失败的请求创建映射规则的详细信息,请单击[此处](#)。

**详细错误信息:**


模块	IIS Web Core	请求的 URL	http://desktop-2gcn6f6:80/Web
通知	未知	物理路径	D:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Advanced Reporting Module\Applications\ApplicationFramework
处理程序	ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0	登录方法	尚未确定
错误代码	0x800700c1	登录用户	尚未确定

**详细信息:**  
此错误表明在处理请求时出现错误。Web 服务器收到了请求,但在处理过程中出现错误,导致 500 错误。  
[查看详细信息](#)  
Microsoft 知识库文章:  
• 294807

### 解决方案:

步骤如下:

1. 在事件查看器中查看应用程序日志, 提示 “当前配置仅支持加载为 AMD64 处理器架构构建的映像”



**事件查看器**

文件(F) 操作(A) 查看(V) 帮助(H)

事件查看器 (本地) 应用程序 事件数: 77,844

级别 日期和时间 来源

错误	2020/9/25 9:51:32	ESENT
错误	2020/9/25 9:50:58	IIS-W3SVC-WP
错误	2020/9/25 9:50:58	IIS-W3SVC-WP
错误	2020/9/25 9:50:38	IIS-W3SVC-WP
错误	2020/9/25 9:50:38	IIS-W3SVC-WP
错误	2020/9/25 9:50:36	IIS-W3SVC-WP
错误	2020/9/25 9:50:36	IIS-W3SVC-WP

事件 2274, IIS-W3SVC-WP

常规 详细信息

由于配置问题,无法加载 ISAPI 筛选器 "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet\_filter.dll"。当前配置仅支持加载为 AMD64 处理器架构构建的映像。数据字段包含错误号。要了解有关此问题的更多信息,包括如何解决这类处理器架构不匹配错误,请参见 <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=29349>。

判断是由于当前应用程序池 Application Modules AppPool 的配置不支持 32 位处理器引起。

2. 打开 IIS

方法：控制面板\所有控制面板项\管理工具\Internet Information Services (IIS) 管理器

3. Application Modules AppPool 右键-高级属性，将应用 32 位应用程序设置为 True 后 Web Applications 可正常打开。

