


PME9.0 Web 报错-Http error 500.19

问题描述:

HTTP Error 500.19 – Internal Server Error, Error Code 0x800700b7

Cannot add duplicate collection entry of type 'add' with unique key attribute 'value' set to 'Default.aspx'



解决方案:

步骤如下:


注意：修改以下文件时请先备份。

1. 检查 applicationHost.config 和 web.config 找到重复的 entry 并删除、保存。

applicationHost.config 路径: %windir%\System32\inetsrv\config\

web.config: [...] \Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\applications\ApplicationFramework\

对比正常的系统与用户出现 Http error 500.19 的系统的 web.config，删除用户文件中 74~78 行的内容后保存。



2. 重启 IIS 后 Web Application 可正常打开。

