



## PSO2020 IEC104 协议通讯不对时命令怎么处理

### 问题描述:


PSO2020 在以 iec104 协议与设备建立通讯后，不下发对时命令。

### 解决方案:

1. 查找到 iec104 协议对时命令地址为 103，并且在 PSO 中变量标签地址为 FORCECS，变量类型为 DIGITAL；



2. 在 studio 中新建变量标签，标签名称可以自定义，地址为 FORCECS，变量类型为 DIGITAL；



3. 在 studio 中新建事件进行触发总召命令，事件名称为 global，周期为 3 分钟，触发条件为通讯状态正常 C264\_A5\LPHD1\EEHealth=1；动作为 pulse(C264\_A5\Clock Synchronization\Command)。

