

PSO2020 如何实现多趋势弹窗


问题描述

PSO2020 如何实现多趋势弹窗


解决方案

步骤如下：


1、新建一个页面，添加一个过程分析器




2、鼠标右键打开页面属性，填写需要显示的趋势变量



3、创建一个精灵，功能为弹出上面创建的页面，用到的函数为 Assmetadatapopup



4、在精灵的元数据中绑定设备变量



5、这样在运行中点击精灵，输入设备名称，如 PM8000，就会弹出 PM8000 的趋势界面，如下图

